

5. По разности сигналов на входе и выходе определить ослабление сигнала в пластине кварца на различных частотах.

1. Зависимость амплитуды сигнала от частоты

Частота F , КГц								
Амплитуда U , В								

6. Определить время задержки сигнала по смещению h полуволн сигнала на экране осциллографа: $\tau = hn$, где n – коэффициент развертки, ms/дел.

7. Рассчитать скорости движения акустических волн в пластине кварца: $V = \frac{l}{\tau}$, где l – расстояние между электродами входного и выходного преобразователей.

Содержание отчета

1. Рисунок лабораторной установки с пояснениями к принципу ее работы.
2. Заполненная таблица зависимости амплитуды от частоты с отмеченной резонансной частотой.
3. График зависимости амплитуды от частоты.
4. Расчетные данные ослабления сигнала и скорости распространения акустических колебаний в пластине кварца.

Контрольные вопросы

1. Структура кристаллов кварца и их электромеханические свойства.
2. Принцип работы кварцевого резонатора.
3. Применение кварцевых резонаторов.
4. От каких параметров зависит резонансная частота?
5. Принцип работы установки для определения АЧХ.

Л и т е р а т у р а : [6].

Лабораторная работа 8

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ОКСИДНЫХ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ

Цель работы: изучить структуру оксидных терморезисторов и зависимость их электропроводности от температуры.

Приборы и принадлежности: мост постоянного тока Ш-34, печь нагревательная, потенциометр КВП, термопара, терморезисторы ММТ-1, СТ 4-15, КМТ-1.

Методические указания


Понятие "термистор" относится к материалам, проводимость которых при нагреве сильно изменяется. Различают материалы, в которых с ростом температуры сопротивление падает – терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), и позисторы, в которых до определенной температуры оно растет.

Удельное электрическое сопротивление терморезисторов уменьшается с ростом температуры как в классических полупроводниках, что описывается уравнением $\rho(T) = A \exp\left(\frac{B}{T}\right)$, где $B < 0$ – коэффициент температурной чувствительности, определяющийся энергией активации процесса электропроводности, A – коэффициент, зависящий от технологии их изготовления.

Наряду с легированным германием, кремнием, полупроводниковыми стеклами, подавляющее число терморезисторов изготавливается во всех странах на основе оксидов переходных металлов, состав которых описывается формулой XY_2Z_4 , где X – чаще всего ион двухвалентного металла (Zn^{2+} , Mn^{2+} , Co^{2+}), Y – трехвалентный металл (Al^{3+} , Mn^{3+} , Cr^{3+}), а Z – анион O^{2-} .


Элементарная ячейка шпинели состоит из 8-ми формульных единиц, то есть $X_8 Y_{16} O^{32}$. В состав ячейки входят 32 кислородных иона, образующих ГЦК-подрешетку, в порах которой располагаются катионы. В ГЦК решетке существует два вида пустот – октаэдрические (32 в элементарной ячейке шпинели) и тетраэдрические (64 поры). В прямых шпинелях в тетра-порах располагаются двухвалентные катионы X (занято 8 из 64 позиций), а 16 из 32 окто-пор занимают трехвалентные катионы Y . Формула прямой шпинели – XY_2O_4 (или $X[Y_2]O_4$), где скобки [] показывают окто-пору. Например: $Zn^{2+} [Al^{3+} Al^{3+}] O_4^{2-}$, $Co^{2+} [Al_2^{3+}] O_4^{2-}$, $Mn^{2+} [Al_2^{3+}] O_4^{2-}$.

В шпинелях другого типа в окта-порах часть позиций занята двухвалентным металлом. Такие шпинели называют обратными и записывают в виде $Y[XY]O_4$. Примером обратных шпинелей являются:





Электропроводность оксидных полупроводников нельзя объяснить с точки зрения зонной теории, используемой для классических полупроводников (германий, кремний и др.) В оксидных материалах действует ионная связь, в которой электроны локализованы на отдельных атомах (ионах). Процесс электропроводности состоит в перескакивании электронов от одного катиона к другому (прыжковый механизм).

Несмотря на то, что такие металлы как Fe, Mn, Co, Ni расположены в периодической системе рядом, электропроводность их окислов сильно отличается. Так, для Fe_3O_4 при $20^{\circ}C$ значения σ составляет $200 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$, $Co_3O_4 - 10^{-6} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$, $Mn_3O_4 - 10^{-10} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$, а для стехиометрической закиси никеля NiO достигает $10^{-14} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$. Разница в проводимости Fe_3O_4 и Mn_3O_4 связана с характером распределения катионов по окта- и тетра-криSTALLографическим позициям. В окиси железа $Fe^{+3} [Fe^{2+} Fe^{3+}] O_4^{2-}$ в октаэдрических позициях располагаются разновалентные катионы железа, электронный обмен между которыми облегчен и протекает с незначительной энергией активации ($\Delta E = 0,05$ эв):



В окислах типа $Co^{2+} [Co^{3+}] O_4^{2-}$ и $Mn^{2+} [Mn^{3+}] O_4^{2-}$ между одноименными катионами окта-пор электронный обмен затруднен и сопровождается значительно большей энергией активации:



поэтому для них характерно большое сопротивление и малое значение ТКС.

Свойства терморезисторов можно описать рядом характеристик:

- номинальное сопротивление R_N при номинальной рабочей температуре T_N ;
- температурная характеристика;
- вольтамперная характеристика;
- термическая постоянная времени;
- переходный процесс нагрева термистора;
- технологический разброс характеристик сопротивления, временная стабильность.

Описываемая уравнением $R(T) = A \exp\left(\frac{B}{T}\right)$ температурная характеристика согласуется с измерениями

тем точнее, чем меньше их диапазон, что связано с температурной зависимостью коэффициента A . Для более широких диапазонов температуры T часто необходимо более точное аналитическое выражение. При этом целесообразно принять для коэффициента B линейную или квадратичную зависимость:

$$\begin{aligned} B(T) &= B_a [1 + b (T - T_a)] \\ B(T) &= B_a [1 - b (T - T_a) + c (T - T_a)^2]. \end{aligned} \quad (2).$$

Здесь B_a – значение коэффициента B для рабочей температуры T_a , b и c – коэффициенты.

В заводской практике удобно выразить эту величину в виде:

$$B_a = B_N [1 + b (T_a - T_N)] = \frac{T_a T_N}{T_a - T_N} \ln \frac{R_a}{R_N},$$

где B_N соответствует номинальной рабочей точке. Из уравнения $R(T) = R_N \exp \left[B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_N} \right) \right]$ можно определить

наклон $R(T)$ -характеристики: $dR(T) / dT = -BR(T) / T^2$. Откуда с учетом выражения для температурного коэффициента сопротивления: $\alpha(T) = \frac{1}{R(T)} \frac{dR(T)}{dT}$ получаем $\alpha = -B / T^2$.

Температурный коэффициент также зависит от температуры и определяется конкретным значением коэффициента температурной чувствительности B , соответствующего выбранному материалу.

Порядок выполнения работы

- Выданные преподавателем терморезисторы (один – системы NiMn_2O_4 , другой – CuMn_2O) установить в зажимы электроконтактного устройства для измерения электросопротивления и поместить их в масляную ванну-термостат нагревательной печи (рис. 1).
- Включить потенциометр КВП и измерить начальную температуру образцов после одной минуты выдержки в термостате.
- Включить мост Щ-34 и измерить начальное сопротивление обоих терморезисторов, переключая цепь измерения с помощью ключа 5.
- Включить питание электропечи 3.
- Снять зависимость сопротивления терморезисторов от температуры в диапазоне $20\dots100^\circ\text{C}$ с шагом температуры 10°C .




Рис. 1. Схема установки для изучения электропроводности терморезисторов:
1, 2 – образцы; 3 – печь; 4 – потенциометр; 5 – ключ; 6 – омметр

- Определить номинальное электросопротивление R_N , коэффициент температурной чувствительности B , температурный коэффициент сопротивления α и энергию активации процесса электропроводности $\Delta E = Bk$, где k – постоянная Больцмана ($k = 8,62 \cdot 10^{-5}$ эв/град).

Содержание отчета

- График температурной характеристики терморезисторов $R = f(T)$, расчет значений α , R_N , B , ΔE .
- Сравнить значения ΔE с литературными и сделать вывод о механизме электропроводности в каждом терморезисторе.

Контрольные вопросы

- Структура и механизм электропроводности оксидных терморезисторов.
- Рабочие характеристики оксидных терморезисторов.
- Требования, предъявляемые к электрофизическим и физико-химическим свойствам терморезисторов.
- Рабочие параметры температурной характеристики терморезистора, их физический смысл.

Литература: [7].